



VÝPIS VÝZTUŽE RÁMU POKLOPU GALERIE G11 - 1KS

POL	Ø	DÉLKA, PLOCHA	KS	DÉLKA CELKEM		
				E8	R20	R16
1	R16	2,50	6			15,00
2	R16	3,50	6			21,00
3	R16	2,00	24			48,00
4	E8	1,65	48	96,00		
DÉLKA DLE PROFILŮ				96,00		84,00
HMOTNOST 1bm				0,395		1,578
HMOTNOST CELKEM				38,00		133,00



VÝPIS VÝZTUŽE RÁMU POKLOPU ŠACHTY R19 - 1KS

POL	Ø	DÉLKA, PLOCHA	KS	DÉLKA CELKEM		
				E8	R20	R16
1	R16	1,50	6			10,00
2	R16	3,50	6			21,00
3	R16	2,00	24			48,00
4	E8	1,65	40	66,00		
DÉLKA DLE PROFILŮ				66,00		79,00
HMOTNOST 1bm				0,395		1,578
HMOTNOST CELKEM				26,00		125,00



Zod.projektant	Vypracoval	Kreslil	Ing.Pavel Fridrich T.G.Masaryka 1101 Frýdek - Místek	
ING.PAVEL FRIDRICH	ING.PAVEL FRIDRICH			
Místo stavby:			FRÝDEK, SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ	
Investor:			DISTEP a.s., OSTRAVSKÁ 961, 73801 FRÝDEK-MÍSTEK	
Obsah výkresu:			<b>RÁMY POKLOPŮ</b>	
Název akce:			Sanace kolektoru G10-G11	
			Číslo výkresu	
			D1.1.7	