

REKONSTRUKCE PLOŠIN VČETNĚ ŽEBŘÍKU (ÚNIKOVÁ CESTA) V G12/3, G12/6 A G2 A POCHOZÍCH LÁVEK V G9 A G9/2(56)

OCELOVÁ KONSTRUKCE

**PRŮVODNÍ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Investor:
Místo stavby:
Stupeň:
Vypracoval:
Datum:

DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01, Frýdek-Místek
kolektor Slezská, Frýdek-Místek
DPS
Ing. Robert Ivánek
Prosinec 2022

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Rekonstrukce plošin včetně žebříku (úniková cesta) v G12/3, G12/6 a G2 a pochozích lávek v G9 a G9/2 (56).

b) místo stavby

Kolektor Slezská, Frýdek-Místek

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

DISTEP a. s., Ostravská 961, 738 01, Frýdek-Místek

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Robert Ivánek, Příborská 93, Zelinkovice, Frýdek-Místek

Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce. V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 1104218

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavbu je možno rozdělit na 5 objektů, podle jednotlivých kolektorů.

A.3. Seznam vstupních podkladů

Vstupními podklady pro zpracování dokumentace byla osobní schůzka a zaměření objektů na místě.

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Na „REKONSTRUKCI PLOŠIN VČETNĚ ŽEBŘÍKU (ÚNIKOVÁ CESTA) V G12/3, G12/6 A G2 A POCHOZÍCH LÁVEK V G9 A G9/2(56)“ nebyla vydána žádná projektová dokumentace. Tato dokumentace pro provedení stavby je první stupeň dokumentace.

B.1. Popis území stavby

Rekonstruované plošiny se nacházejí v kolektorech pod sídlištěm Slezská ve Frýdku-Místku (k. ú. Frýdek). Rekonstrukce nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

B.2. Celkový popis stavby

Jedná se o rekonstrukci vybraných stávajících plošin a lávek uvnitř kolektorů, které nesplňují současně platné bezpečnostní normy. Investorem je požadován únikový prostor v plošinách 700 x 900 mm. Z hlediska současně platných norem, nebylo možno splnit ve všech případech požadavky bezpečnostních norem s ohledem na současnou dispozici kolektorů a již instalovaných inženýrských sítí. Vstup do kolektorů je umožněn pouze proškoleným osobám a to pouze s ochranou přilbou v počtu minimálně dvou osob. Školení pracovníci jsou na skutečnosti nesplnění bezpečnostních norem, především nízkých podchozích výšek, upozorňováni v rámci školení.

Vypracoval:

Ing. Robert Ivánek